

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

04.630.175.0 MM Einspritzpumpe Ford 1.8 TD (5029068)

Lieferumfang

Verteiler- oder Reiheneinspritzpumpe komplett einbaufertig

Passend für

FORD SIERRA II (GBG, GB4) 1.8 TD
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD
FORD SIERRA II Turnier (BNG) 1.8 TD

Bilder