W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21 21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0 Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel 01.199.871.0 MM Rumpf-Motor 2.0 TDI (CR)

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Dichtungen

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Enthält

01.099.865.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDI (CR)

01.303.850.0 MM Zylinderkopf o.NW 2.0 TDI (CR)

01.403.850.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW 2.0 TDi

Passend für

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI

SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI

SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI

SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive

SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI

SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI

Stand: 16.05.2024, 10:09 Uhr

Seite 1 von 2



Bilder







