

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.099.857.0 MM Teil-Motor Mini 1.6

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

MINI MINI (R56) Cooper
MINI MINI (R56) Cooper
MINI MINI (R56) One
MINI MINI (R56) One
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper
MINI MINI CLUBMAN (R55) One
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper
MINI MINI CLUBVAN (R55) One
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper
MINI MINI Cabriolet (R57) One
MINI MINI Coupe (R58) Cooper
MINI MINI Coupe (R58) Cooper
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper
MINI MINI Roadster (R59) Cooper
MINI MINI Roadster (R59) Cooper

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4