

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.233.0 MM Teil-Motor VW 2.0 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TFSI
VW JETTA III (1K2) 2.0 TFSI
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TFSI
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4