

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.236.0 MM Teil-Motor VW 2.0 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TSI RS
SKODA SUPERB III (3V3) 2.0 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 2.0 TSI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI
VW GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTi
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI 4motion
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TSI
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4