

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.000.128.0 MM Teilkomplett-Motor VW 2.3 VR5 20V

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

01.099.128.0 MM Teil-Motor VW 2.3 VR5 20V
01.302.128.0 MM Zylinderkopf VW 2.3 VR5 20V

Passend für

VW BORA I (1J2) 2.3 V5
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5

Bilder