

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.099.907.0 MM Teil-Motor BMW 2.0 D (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

BMW 1 (F20) 116 d
BMW 1 (F20) 118 d
BMW 1 (F20) 118 d
BMW 1 (F21) 116 d
BMW 1 (F21) 118 d
BMW 1 (F21) 118 d
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d
BMW 3 (F30, F80) 316 d
BMW 3 (F30, F80) 318 d
BMW 3 (F30, F80) 318 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d
BMW 3 Touring (F31) 316 d
BMW 3 Touring (F31) 318 d
BMW 3 Touring (F31) 318 d

Bilder