

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

11.099.420.0 MM Teil-Motor Volvo 2.0 D (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

VOLVO C30 (533) 2.0 D
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D
VOLVO S40 II (544) 2.0 D
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi
VOLVO V50 (545) 2.0 D
VOLVO V70 III (135) 2.0 D

Bilder