

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.259.0 MM Zylinderkopf o.NW VW 1.0 12V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI
SKODA FABIA III (NJ3) 1.0 TSI
SKODA FABIA III Kombi (NJ5) 1.0 TSI
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.0 TSI
VW POLO VI (AW1, BZ1, AE1) 1.0 TSI
VW POLO Van (6R) 1.0 TSI
VW T-CROSS (C11) 1.0 TSi

Bilder