

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.260.0 MM Zylinderkopf o.NW VW 1.0 12V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI
SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI
SEAT LEON SC (5F5) 1.0 TSI
SEAT LEON ST (5F8) 1.0 TSI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.0 TSI
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.0 TSI
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI

Bilder