

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.905.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDI (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI
AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI
AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI
AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI
AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TDI quattro
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI
SKODA KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 2.0 TDI
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI 4motion
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 2.0 TDI 4motion
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI

Bilder