

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

08.303.499.0 MM Zylinderkopf o.NW Ford 2.0 BlueHDI 16V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130
CITROËN JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4




Bild 4 von 4