

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.303.011.0 MM Zylinderkopf o.NW Rechts Landrover 2.7 TD

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Passend für

LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4

Bilder