

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.639.0 MM Teil-Motor VW 2.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Passend für

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i
SEAT TOLEDO I (1L2) 2.0 i
VW GOLF III (1H1) 2.0
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0
VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0
VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0
VW VENTO (1H2) 2.0

Bilder