W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21 21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0 Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel 01.099.733.0 MM Teil-Motor VW 1.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT AROSA (6H1) 1.0 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i VW POLO III (6N1) 50 1.0

Stand: 17.05.2024, 07:48 Uhr

Seite 1 von 2



Bilder







