

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.748.0 MM Teil-Motor VW 1.8 20V

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8L1) 1.8 T
AUDI A3 (8L1) 1.8 T
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro
AUDI TT (8N3) 1.8 T
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T

Bilder




Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4